

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况（第十六批）

中央第一生态环境保护督察组向辽宁省交办第十六批群众信访举报件，现按要求向社会公开该批次《中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表》（见下表）。

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第十六批 2026年6月3日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否已办结	责任人被处理情况
1	D3LN202605230069	本溪市某单位在明山区新明街道办事处大峪村，破坏林地修建办公楼。	本溪市	群众身边的生态环境问题	由明山区政府主办，经查： 1.该办公楼于2017年8月取得《使用林地审核同意书》，批准使用新明街道大峪村集体林地1.4967公顷。2018年取得用地批复1.4166公顷，土地性质为国有建设用地。 2.2026年5月25日，经明山区林草局无人机飞行测绘核实，该项目未超出林业部门审批的林地使用范围。	部分属实	做好政策解答。	明山区林草局将联合新明街道持续做好林地使用政策的解释，依法依规落实管理要求。	已办结	无
2	X3LN202605230034	本溪市本溪县小市镇陈英村，老旧通信电线杆紧邻民宅，有电磁影响和噪音。	本溪市	群众身边的生态环境问题	由本溪市通信管理办公室主办，本溪县政府协办，经查： 5月24日现场核实，一村民住房院后，彩钢瓦棚中间有1处通信线杆，线杆上加挂通信光缆和传输设备，为无源传输设施，不通电工作，不会产生电磁影响和噪音。	部分属实	群众满意。	通信公司和陈英村村委会于5月25日向村民讲解通信光缆和设备均属无源传输设施，不通电工作，不会产生电磁影响和噪音，应其要求将电杆移至院墙外，村民对处理结果表示满意。	已办结	无
3	D3LN202605230020	本溪市明山区卧龙街道卧龙村6组，一生猪屠宰场有异味，污水直排地下。	本溪市	群众身边的生态环境问题	由明山区政府主办，经查： 本溪市明山区卧龙生猪屠宰厂经营手续齐备，配套建设地理式防渗漏一体化污水处理设施，处理工艺为AIC+MBR膜生物法。2022年10月，企业与明山区城乡建设综合服务中心签订入网协议，屠宰污水经处理后达标排入市政管网。2026年5月24日，明山生态环境分局现场检查未发现污水直排地下的情况，但发现屠宰车间门窗未关闭，恶臭无组织排放管理不到位，有异味外排。2026年5月26日，明山生态环境分局对该企业厂界大气和处理后废水进行取样检测，检测结果符合《恶臭污染物排放标准》《辽宁省污水综合排放标准》。	部分属实	依法落实环境管理措施，减少异味扰民。	1. 明山生态环境分局现场要求企业负责人严格落实环保主体责任，关闭门窗，按时在生产车间内喷洒除味剂。下一步，将联合卧龙街道加强日常巡查监管，确保环境管理措施落实到位。 2. 明山区卧龙街道对企业周边5户居民进行走访调查，居民表示满意。	已办结	无
4	D3LN202605160012	本溪市桓仁县八里电子镇秀里村大雅河抽水蓄能水电站项目施工过程中，在一撮毛山附近堆积生活垃圾。	本溪市	群众身边的生态环境问题	由桓仁县政府主办。经查： 大雅河抽水蓄能水电站项目所在地及一撮毛山附近发现少量散落垃圾，未发现堆积的生活垃圾。	部分属实	强化生活垃圾收集转运，持续改善周边环境。	2026年5月18日已完成生活垃圾清理。下一步，桓仁县政府将压实属地管理和部门监管责任，切实维护好地区生态环境。	已办结	无

5	X3LN202605230005	本溪市明山区牛心台镇大南村祥通石灰石公司、富佳矿业有限公司、壕琪钙业有限公司3家，辽阳市大西窑镇上缸窑村4家，丹东市凤城市赛马镇赫家村福足钙业等2家，朝阳市凌源市瓦房店市申杖子村窑炉群，朝阳市喀左县南公营子镇石灰窑炉群，朝阳市凌源市四合当镇五家子村鑫金钙业有限公司等石灰窑炉群，葫芦岛兴城市白塔乡上长茂村松山石灰窑炉群，以上企业生产过程中排放烟气粉尘。	本溪市、丹东市、辽阳市、朝阳市、葫芦岛市	群众身边的生态环境问题	一、本溪市问题由明山区政府、溪湖区政府主办。经查： 1.祥通石灰石公司、富佳矿业公司位于明山区牛心台街道大南村，实控人为同一人，祥通为主体矿山，富佳为石灰石矿加工企业，建有5座竖窑1座回转窑，两家企业手续齐备，正常生产。2026年5月24日，明山生态环境分局对2家企业开展现场检查。祥通公司按照环评要求，已采取洒水抑尘及物料苫盖措施；富佳矿业按照环评要求，建有封闭物料厂房，配备了高温布袋除尘器、脱硫塔等环保设施，运行正常。查阅企业大气排污口自行检测报告及历次监督性检测报告，烟气、粉尘排放符合《石灰、电石工业大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》，但企业环境管理措施细化不到位，厂区道路有扬尘，有物料堆在厂房外，抑尘网有破损，有扬尘产生。明山生态环境分局于5月25日委托检测机构对富佳矿业炉窑废气进行检测，检测结果符合《石灰、电石工业大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》。5月28日，委托检测机构对祥通矿山无组织废气开展检测，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》。 2.辽宁壕琪钙业有限公司成立于2019年8月，生产设施为2座石灰窑，手续齐备，正常生产。2026年5月24日，溪湖生态环境分局现场检查发现，企业按照环评要求建有封闭物料厂房，配备脱硫塔和布袋除尘器，设施运行正常，但部分物料堆在厂房外未苫盖，煤仓大门未及时关闭。5月26日，分别对企业无组织排放和有组织排放进行检测，检测结果符合《石灰、电石工业大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》。	部分属实	1.强化企业环保主体责任，严格落实环境管理措施。 2.规范企业的排污行为，确保环保设施设备正常稳定运行，污染物达标排放。	一、本溪市：生态环境部门加强日常监管，督促3家企业严格落实环保主体责任。5月26日，3家企业对堆料进行有效苫盖，落实生产车间封闭，道路洒水抑尘等污染防治措施。	阶段性办结	无
---	------------------	--	----------------------	-------------	--	------	--	--	-------	---